Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга
(наименование органа государственного надзора)

г.Оренбург
(место составления акта)

«07» мая 2015 г.
(дата составления акта)
« 11 » час «00 » мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 123

По адресу/адресам: *Ленинский район, г.Оренбург, ул. Ленинская, 25; пр. Больничный, 5; ул.Спартаковская, 71; ул. Чкалова, 34; пер. Станочный, 6*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 6 апреля 2015 г. №123 (издал начальник отдела надзорной деятельности по г. Оренбургу Питанов В.А.)*
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена *плановая, выездная* проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский областной медицинский колледж»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«*10*» *апреля 2015* г. с *11* час. *00* мин. до *12* час. *00* мин. Продолжительность *1 ч.*
«05» *мая 2015* г. с *11* час. *00* мин. до *17* час. *00* мин. Продолжительность *5 ч.*
«07» *мая 2015* г. с *10* час. *00* мин. до *11* час. *00* мин. Продолжительность *1 ч.*
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *не более 20 рабочих дней / часов*

Акт составлен: *Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга Главного управления МЧС России по Оренбургской области*
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен(ы)**: (заполняется при проведении выездной проверки) Пылаев Сергей Васильевич, 06.04.2015г., вр. 17ч.00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
«» г. №
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: *старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга Шарифуллин Ильшат Набиуллович, эксперты не привлекаются*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Пылаев Сергей Васильевич, директор; Дойников Денис Владимирович – начальник хозяйственной части
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ);

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее ППР в РФ).

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчеты пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности. Лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, в рамках реализации мер пожарной безопасности путем декларирования пожарной безопасности объекта в уведомительном порядке не предоставлены расчеты по оценке пожарного риска.

Учитывая вышеизложенное, пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена, только если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
г. Оренбург, ул. Ленинская, 25, главный корпус			
1.	Здания (столовая, спортзал, гаражи, здание склада (виварий)) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.9. табл.А.1 I Здания приложения А (обязательное) СП 5.13130.2009; п.14, табл.1 п.9 НПБ 110-03	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
2.	Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (столовая, спортзал, гаражи, здание склада (виварий))	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.16, п. 17 табл.2 СП 3.13130.2009; п.5.1. таб. 2 п.15, п.20 НПБ 104-03	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
3.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55;	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
4.	Кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 3.13130.2009 п.3.4;	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
5.	Выбор и прокладка электрических проводов и кабелей для организации шлейфов и соединительных линий	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	пожарной сигнализации произведены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325	5.13130.2009 п.13.15.3;	
6.	Лестничная клетка (2 этаж главный корпус) не отделена от примыкающих коридоров дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18*	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
7.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
8.	Двери эвакуационных выходов (лестничная клетка, 2 этаж главного корпуса, возле актового зала) открываются не по направлению выхода из здания	СНиП 21-01-97* п.6.17	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения, гаража обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
10.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (гараж)	Правила противопожарного режима в РФ п. 42	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
11.	Помещения гаража, здания склада не обеспечены первичными средствами пожаротушения	Правила противопожарного режима в РФ п. 70 прил. 1	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
12.	Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения и сцены, не реже 1 раза в год	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
13.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (столовая)	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
14.	Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	руководитель ГАОУ СПО «ООМК», и (или) ответственные лица

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
г. Оренбург, пр. Больничный, 5 (общежитие, 4-х этажное)			
15.	Ширина эвакуационных выходов из здания при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (факт. 0,8м.)	СНиП 21-01-97* п.6.16	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
16.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
17.	Лестничная клетка (1 этаж, правое крыло) не отделена от примыкающего коридора дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18*	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
18.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
19.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20 (ППР РФ 2012)	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
20.	Двери складских помещений для хранения белья выполнены не противопожарными, с пределом огнестойкости менее требуемого	СНиП 21-01-97* п.5.14*, п. 7.4, п.7.18	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
21.	Лестница выхода из подвального этажа не отделена от помещений первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	СНиП 21-01-97* п.7.23*	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
22.	Под лестничным маршем в подвальном этаже допускается хранение горючего материала (мусор, доски и т.п.)	Правила противопожарного режима в РФ п.23	ответственные лица за пожарную безопасность
23.	в нарушение в подвальном этаже устроено мастерское помещение, где нет самостоятельного выхода и выход из него не изолирован противопожарными перегородками от общих лестничных клеток	Правила противопожарного режима в РФ п.23	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
24.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками	Правила противопожарного режима	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (подвальное помещение)	в РФ п. 42	ответственные лица
25.	Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	руководитель ГАОУ СПО «ООМК», и (или) ответственные лица
г. Оренбург, ул. Спартаковская, 71 (отделение повышения квалификации)			
26.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
27.	Кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 3.13130.2009 п.3.4	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
28.	Выбор и прокладка электрических проводов и кабелей для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 5.13130.2009 п.13.15.3.	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
29.	Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
30.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения (архив) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
31.	Двери помещений различных классов функциональной пожарной опасности (архив) выполнены не	СНиП 21-01-97* п.5.14*, п. 7.4, п.7.18	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
	противопожарными, с пределом огнестойкости менее требуемого		
г. Оренбург, ул. Чкалова, 34 (отделение повышения квалификации):			
Вход №1			
32.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (факт. 0,8м.)	СНиП 21-01-97* п.6.16	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
33.	Дверь второго эвакуационного выхода (через лекционный зал) открывается не по направлению выхода из здания	СНиП 21-01-97* п.6.17	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
34.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
35.	Руководителем организации не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) и не организовано проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	Правила противопожарного режима в РФ п.61	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
36.	Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	Правила противопожарного режима в РФ п.63	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
37.	Отделка стен на путях эвакуации (коридор) выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен в общих коридорах (1 этаж)	СНиП 21-01-97* п.6.25*	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
Вход №2			
38.	Ширина второго эвакуационного выхода из помещений и здания при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (факт. 0,8м.)	СНиП 21-01-97* п.6.16	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Основание	Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
39.	Дверь второго эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания	СНиП 21-01-97* п.6.17	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
40.	В полу на путях эвакуации допускается перепад высот (второй эвакуационный выход)	п.6.28* СНиП 21-01-97*	ГАОУ СПО «ООМК», руководитель и (или) ответственные лица
41.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
г. Оренбург, пер. Станочный, 6			
42.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор) при двустороннем открывании дверей составляет менее 1 метра	СНиП 21-01-97* п.6.27*, п. 6.26	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
43.	На путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, РП2, Д3, Т2	СНиП 21-01-97* п.6.25*	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
44.	Не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	Правила противопожарного режима в РФ п. 63	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
45.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	руководитель ГАОУ СПО «ООМК»
46.	Дверь складского помещения для хранения прикурсоров (пластмассы) выполнена не противопожарным, с пределом огнестойкости менее требуемого	СНиП 21-01-97* п.5.14*, п. 7.4, п.7.18	ГАОУ СПО «ООМК» и (или) руководитель
47.	Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	руководитель ГАОУ СПО «ООМК», и (или) ответственные лица

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____

нарушений не выявлено_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые документы:

1. *Предписание по устранению выявленных нарушений от 07.05.2015 № 123/1/1*
2. *Протоколы об административном правонарушении* №88, №89 от 07.05.2015

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

_____

С актом проверки **ознакомлен(а), копию** акта со всеми приложениями **получил(а)**:

Богдаев Сергей Васильевич, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«07» мая 2015 г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": (3532) 30-89-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отделение надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга
(наименование органа государственного надзора)
г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532)33-15-04
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 123/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
образования «Оренбургский областной медицинский колледж» (сокр. ГАОУ СПО «ООМК»)
отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *г. Оренбурга* по пожарному надзору № *123* от « *6* » *апреля 2015* года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин. « 10 » апреля 2015 г. по 11 ч 00 мин. « 07 » мая 2015 г. проведена проверка
старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району г. Оренбурга Шарифуллин Ильшат Набиуллович
(должность, звание, ФИО государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский областной медицинский колледж» (сокр. ГАОУ СПО «ООМК»), по адресам: г.Оренбург, ул. Ленинская, 25; пр. Больничный, 5; ул.Спартаковская, 71; ул. Чкалова, 34; пер. Станочный, 6
наименование объекта надзора и его адрес)
совместно *с Пылаев Сергей Васильевич - директор; Дойников Денис Владимирович – начальник хозяйственной части*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Оренбург, ул. Ленинская, 25, главный корпус				
1.	Здания (столовая, спортзал, гаражи, здание склада (виварий)) не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.9. табл.А.1 I Здания приложения А (обязательное)СП 5.13130.2009; п.14, табл.1 п.9 НПБ 110-03	01.03.2016	
2.	Здания не оборудованы системой опове-	ст.4, 6 Федерально-	01.03.2016	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	щения и управления эвакуацией людей при пожаре (столовая, спортзал, гаражи, здание склада (виварий))	го закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; п.16, п. 17 табл.2 СП 3.13130.2009; п.5.1. таб. 2 п.15, п.20 НПБ 104-03		
3.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55;	01.03.2016	
4.	Кабели, провода системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 3.13130.2009 п.3.4;	01.03.2016	
5.	Выбор и прокладка электрических проводов и кабелей для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325	ст.4, 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г.; СП 5.13130.2009 п.13.15.3;	01.03.2016	
6.	Лестничная клетка (2 этаж главный корпус) не отделена от примыкающих коридоров дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.03.2016	
7.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.03.2016	
8.	Двери эвакуационных выходов (лестничная клетка, 2 этаж главного корпуса, возле актового зала) открываются не по направлению выхода из здания	СНиП 21-01-97* п.6.17	01.03.2016	
9.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения, гаража обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20	01.03.2016	
10.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (гараж)	Правила противопожарного режима в РФ п. 42	01.03.2016	
11.	Помещения гаража, здания склада не обеспечены первичными средствами пожаротушения	Правила противопожарного режима в РФ п. 70 прил. 1	01.03.2016	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
12.	Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения и сцены, не реже 1 раза в год	Правила противопожарного режима в РФ п. 21	01.03.2016	
13.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (столовая)	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	01.03.2016	
14.	Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.2.143-2009	Правила противопожарного режима в РФ п. 7	01.03.2016	
г. Оренбург, пр. Больничный, 5 (общежитие, 4-х этажное)				
15.	Ширина эвакуационных выходов из здания при числе эвакуирующихся более 50 человек составляет менее 1,2 м. (факт. 0,8м.)	СНиП 21-01-97* п.6.16	01.03.2016	
16.	Помещение пожарного поста не обеспечено аварийным освещением	НПБ 88-01 п. 12.55	01.03.2016	
17.	Лестничная клетка (1 этаж, правое крыло) не отделена от примыкающего коридора дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	СНиП 21-01-97* п.6.18*	01.03.2016	
18.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	01.03.2016	
19.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в РФ п. 20 (ППР РФ 2012)	01.03.2016	
20.	Двери складских помещений для хранения белья выполнены не противопожарными, с пределом огнестойкости менее требуемого	СНиП 21-01-97* п.5.14*, п. 7.4, п.7.18	01.03.2016	
21.	Лестница выхода из подвального этажа не отделена от помещений первого этажа противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре	СНиП 21-01-97* п.7.23*	01.03.2016	
22.	Под лестничным маршем в подвальном этаже допускается хранение горючего материала (мусор, доски и т.п.)	Правила противопожарного режима в РФ п.23	01.03.2016	
23.	в нарушение в подвальном этаже устроено мастерское помещение, где нет само-	Правила противопожарного режима	01.03.2016	